

FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3



FIG.—4


20
23
86
55
27
52
30
54
41
42
99
88
90
93
95
28
93
43
25,35,53
38
26
55
61
36
51
44
32
60
95
45

FIG. 5A


20
14
87
41
58
42
89
90
28
95
23
86
55
27
54
44
25,35,53
26
55
52
36
87
57
88
60
32
93
45
14

FIG. 5B


20
23
26
25,35,53
55
77
36
51
89
88
90
93
28
45
50
32
91
55
54
42
95
93
60

FIG. 5C



FIG. 6


41
57
56
55
52
48
63
55
92
33
63
65
56
52

FIG. 7


56
52
41
48
55
50
51
92
53
56
52
92
57

FIG. 8



FIG. 9



FIG. 10



FIG. 11



FIG. 12


79
78
86
84
71
63
27
52
41
23
76
77
35, 53
82
65
51
54
80
25
66
70
83
85
75
81
55
52

FIG. 13



FIG.—14